

## ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม  
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑** ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

**ข้อ ๒** ให้ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการออกประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม เนพาะประเภทฉบับใหม่

### ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“นิคมอุตสาหกรรม” หมายความว่า นิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

“เขตประกอบการอุตสาหกรรม” หมายความว่า เขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือพื้นที่จัดสรรเพื่อการอุตสาหกรรมที่มีการจัดการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสูญสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากการประกอบกิจการ น้ำจากการใช้น้ำของคนงาน หรือน้ำจากกิจกรรมอื่นในโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่จะระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสูญสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

**ข้อ ๔** กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมไว้ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ตั้งแต่ ๕.๕ ถึง ๙.๐

- ๔.๒ อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน ๔๐ ອົງສາເຊລເຊີຍສ  
 ๔.๓ ສີ (Color) ไม่เกิน ๓๐๐ ເອດີເວັມໄອ  
 ๔.๔ ของເຂົ້າລະລາຍນໍ້າທັງໝົດ (Total Dissolved Solids หรือ TDS) ມີຄ່າດັ່ງນີ້  
 (๑) ກຣນີຮະບາຍລົງແຫລ່ງນໍ້າ ຕ້ອງໄຟເກີນ ๓,๐๐๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๒) ກຣນີຮະບາຍລົງແຫລ່ງນໍ້າທີ່ມີຄ່າຂອງເຂົ້າລະລາຍນໍ້າທັງໝົດເກີນກວ່າ ๓,๐๐๐  
 ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ ດ້ວຍກວ່າມີຄ່າຂອງເຂົ້າລະລາຍນໍ້າທັງໝົດໃນນໍ້າທີ່ຈະຮະບາຍໄດ້ຕ້ອງມີຄ່າເກີນກວ່າດ້ວຍກວ່າມີຄ່າຂອງເຂົ້າລະລາຍນໍ້າທັງໝົດ  
 ທີ່ມີຢູ່ໃນແຫລ່ງນໍ້ານີ້ໄຟເກີນ ๕,๐๐๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๕ ຂອງເຂົ້າແກ່ນລອຍທັງໝົດ (Total Suspended Solids) ໄຟເກີນ ๕๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๖ ປົໂອດີ (Biochemical Oxygen Demand) ໄຟເກີນ ๒๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๗ ຜົໂອດີ (Chemical Oxygen Demand) ໄຟເກີນ ๑๒๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๘ ຜ້າໄຟຟີ (Sulfide) ໄຟເກີນ ๑ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๙ ໄຊຍາໄຟຟີ (Cyanides HCN) ໄຟເກີນ ๐.๒ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๑๐ ນໍ້າມັນແລະໄຟມັນ (Fat Oil and Grease) ໄຟເກີນ ๕ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๑๑ ພອ່ຽມາລົດີໂຍດີ (Formaldehyde) ໄຟເກີນ ๑ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๑๒ ສາປະກອບຟືນອລ (Phenols) ໄຟເກີນ ๑ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๑๓ ຄລອວິນອີສະ (Free Chlorine) ໄຟເກີນ ๑ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๑๔ ສາຮ່າຄັຕຽບື່ຈແລະສັຕົງ (Pesticide) ຕ້ອງທຽມໄຟເພບ  
 ๔.๑๕ ທີ່ເຄເຈັນ (Total Kjeldahl Nitrogen) ໄຟເກີນ ๑๐๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 ๔.๑๖ ໂລະຫັກ ມີຄ່າດັ່ງນີ້  
 (๑) ສັກສີ (Zn) ໄຟເກີນ ๕.๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๒) ໂຄຣມີຍມເຂກະວາເລນ໌ (Hexavalent Chromium) ໄຟເກີນ ๐.๒๕

## ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ

- (๓) ໂຄຣມີຍມໄຕວາເລນ໌ (Trivalent Chromium) ໄຟເກີນ ๐.๗๕ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๔) ສາຮ່ານູ (As) ໄຟເກີນ ๐.๒๕ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๕) ທອງແಡງ (Cu) ໄຟເກີນ ๒.๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๖) ປຣອທ (Hg) ໄຟເກີນ ๐.๐๐๕ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๗) ແຄດເມີຍມ (Cd) ໄຟເກີນ ๐.๐๓ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๘) ແບເຮີຍມ (Ba) ໄຟເກີນ ๑.๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๙) ຜື້ລືເນີຍມ (Se) ໄຟເກີນ ๐.๐๒ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๑๐) ຕະກ່ວ (Pb) ໄຟເກີນ ๐.๒ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๑๑) ນິກເກີລ (Ni) ໄຟເກີນ ๑.๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ  
 (๑๒) ແມງການີສ (Mn) ໄຟເກີນ ๕.๐ ມີລືກຮັມຕ່ອລິຕຣ

ข้อ ๔ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามข้อ ๔ ให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

๔.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๔.๒ อุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะทำการเก็บตัวอย่าง

๔.๓ สี ให้ใช้วิธีเอ็ดเมิร์ก (ADM) Method)

๔.๔ ของแข็งละลายน้ำทึ้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๔.๕ ของแข็งแขวนลอยทึ้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองไยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๐๓ - ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๔.๖ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอชดีโมเดลฟิเคชั่น (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode)

๔.๗ ชีโอดี ให้ใช้วิธีย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate)

๔.๘ ชัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมตريค (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๔.๙ ไซยาไนด์ ให้ใช้การกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี (Colorimetric Method) หรือวิธี Flow Injection Analysis

๔.๑๐ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยเทคนิค Liquid - Liquid Extraction หรือ Soxhlet Extraction ด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหนาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๔.๑๑ พอร์มาลิตไฮด์ ให้ใช้วิธีเทียบสี (Colorimetric Method)

๔.๑๒ สารประกอบฟินอล ให้ใช้การกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)

๔.๑๓ คลอรินอิสระ ให้ใช้วิธีடีเตรท (Titrimetric Method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)

๔.๑๔ สารจำพวกตู้ปีชและสัชท์ ให้ใช้วิธีก๊าซクロมาโทกราฟิก (Gas-Chromatographic Method)

๔.๑๕ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๔.๑๖ โลหะหนัก

(๑) สังกะสี ทองแดง แคนเดเมียม แบบเรียม ตะกั่ว นิกเกิล และแมงกานีส ให้ใช้วิธีย่อยสลายตัวอย่างด้วยกรด (Acid digestion) และวัดหาปริมาณโลหะด้วยวิธีอัตโนมัติและเชิงรุก (Atomic Absorption Spectrometry : AAS) หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพลลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)

## (๒) โครเมียม

(ก) โครเมียมทั้งหมด ให้ใช้วิธีอย่างด้วยกรด (Acid digestion) และวัดหาปริมาณโลหะด้วยวิธีอัตโนมัติแบบซองฟลักซ์สเปคโทรเมตทรี (Atomic Absorption Spectrometry: AAS) หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพลลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)

(ข) โครเมียมเอกซ์วาเลนท์ ให้ใช้วิธีเทียบสี (Colorimetric Method) หรือวิธีสกัดและตรวจด้วยวิธีอัตโนมัติแบบซองฟลักซ์สเปคโทรเมตทรี (Atomic Absorption Spectrometry: AAS) หรือวิธีสกัดและตรวจด้วยวิธีอินดักทีฟลีคัพเพลลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)

(ค) โครเมียมไตรวาเลนท์ ให้ใช้วิธีคำนวณจากค่าส่วนต่างของโครเมียมทั้งหมดกับโครเมียมเอกซ์วาเลนท์

(๗) สารอนุและซีลีเนียม ให้ใช้วิธีอัตโนมัติแบบซองฟลักซ์สเปคโทรฟ็อโตเมตทรี (Atomic Absorption Spectrophotometry) ชนิดไฮไดรดเจนเนอเรชัน (Hydride Generation) หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพลลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)

(๘) ปรอท ให้ใช้วิธีโคลด์เวเปอร์อัตโนมัติแบบซองฟลักซ์สเปคโทรเมตทรี (Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry) หรือวิธีโคลด์เวเปอร์อัตโนมัติฟลูออเรสเซนซ์ สเปคโทรเมตทรี (Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry) หรือวิธีอินดักทีฟลีคัพเพลลาสม่า (Inductively Coupled Plasma)

ข้อ ๖ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิชากรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๗ การเก็บตัวอย่างน้ำทึ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามข้อ ๔ ให้เป็นดังต่อไปนี้

๗.๑ จุดเก็บตัวอย่าง ให้เก็บในจุดระบายน้ำทึ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรืออุอกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทึ้งที่ระบายน้ำออกจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ในกรณีการระบายน้ำทึ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๗.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทึ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตาม ๗.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sample)

ข้อ ๘ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทึบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไว้เป็นการเฉพาะ

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับจากแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม